

2026年度腾格里经济技术开发区绿博科技发展有限公司
巴兴图建筑石料用硅质岩矿
矿山地质环境治理与土地复垦计划

腾格里经济技术开发区绿博科技发展有限公司



2026年度腾格里经济技术开发区绿博科技发展有限公司巴兴图建筑石料用硅质岩矿矿山地质环境治理与土地复垦计划

一、矿山基本情况

1.1 采矿权设置情况

- 矿山名称：腾格里经济技术开发区绿博科技发展有限公司巴兴图建筑石料用硅质岩矿
- 采矿权人：腾格里经济技术开发区绿博科技发展有限公司
- 采矿许可证证号：C1529002012057130125323
- 开采矿种：建筑石料用灰岩
- 开采方式：露天开采
- 生产规模：5万 m³/a
- 矿区面积：0.1919km²
- 开采标高：1530m-1495m
- 有效期限：2021年5月29日至2024年5月29日（已过期，正在办理延续）

1.2 矿山位置

矿区位于阿拉善左旗政府所在地巴彦浩特镇西南约140km处，行政区划隶属内蒙古自治区李井滩生态移民示范区管辖。地理极值坐标为：- 东经：105° 37' 33" —105° 38' 10" - 北纬：37° 58' 09" —37° 58' 27"

1.3 《方案》编制及适用情况

编制单位：内蒙古利胜经略技术咨询服务有限责任公司

编制时间：2024年8月

方案服务年限：首采区13.5年（2024年8月—2038年1月）

方案适用期：5年（2024年8月—2029年7月）

方案编制基准期：2024年8月

二、矿山开采现状

2.1 矿山开采历史

根据实地调查，矿山自 2010 年取得采矿许可证以来从未建设和开采。现状矿区范围内无采矿活动，也无其他任何设施设备建设。

2.2 现状开采范围及本年度开采计划

现状开采范围：无

本年度开采计划：本年度不计划开采

2.3 征占地情况

矿山现状未建设，未征占土地。

三、矿山土地损毁现状

3.1 土地损毁单元分布特征

现状无土地损毁单元。根据 2024 年 8 月编制的《开发与保护综合方案》，矿山现状未进行任何开采活动，未形成露天采坑、工业广场、办公生活区及矿区道路等损毁单元。

3.2 本年度新增拟损毁土地分析

本年度无新增拟损毁土地。因本年度不计划开采，不进行任何工程建设，故无新增土地损毁。

四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

4.1 以往矿山地质环境治理与土地复垦工程实施情况

无。矿山自取得采矿许可证以来从未建设和开采，未实施任何矿山地质环境治理与土地复垦工程。

4.2 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

矿山未建设、未开采，无需开展动态监测。

4.3 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

《方案》近期工程计划完成情况：无近期工程计划

治理工程质量评述：无

各地类占补平衡分析：无

以往基金计提、使用情况：按照相关规定计提矿山地质环境治理基金

上一年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成情况：无

以往治理工程存在的问题：无

4.4 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

无

五、《方案》治理工作部署

根据《腾格里经济技术开发区绿博科技发展有限公司巴兴图建筑石料用硅质岩矿开发与保护综合方案》（2024年8月），近期确定的治理工作部署如下：

防治分区	治理单元	主要工程内容	工程措施	质量控制标准	拟复垦方向	拟复垦地类
重点防治区	首采区露天采坑	网围栏、警示牌、清除危岩体、平整、覆土、撒播草籽	布设网围栏1800m、设置警示牌6个，清除危岩体212.40m ³ 、平整13811.80m ³ 、覆土13811.80m ³ 、撒播草籽6.90hm ²	符合《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）要求	恢复为草地	其他草地
次重点防治区	工业广场	拆除设备、平整、撒播草籽	拆除地面设备、清运料堆、平整、覆土、撒播草籽	同上	恢复为草地	其他草地
一般防治区	办公生活区、矿区道路	拆除、清运、平整、撒播草籽	拆除建筑物及设备、清运、平整、覆土、撒播草籽	同上	恢复为草地	其他草地

六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

因矿山历史上未开采，本年度不计划开采，未形成任何损毁单元，本年度不开展矿山地质环境治理与土地复垦工程，本年度也无矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划。

本年度无基金计提计划。

待矿山正式开工建设、形成损毁单元后，严格按照《开发与保护综合方案》要求，分年度实施矿山地质环境治理与土地复垦工程。

